



Половина плёнки испорчена из-за грязи

После реконструкции поливной цех фабрики №5 произвёл 10 поливов. Новая плёнка по фотосвойствам хорошая, но тем не менее около половины её пошло в брак... из-за пыли.

Дело в том, что во время реконструкции фабрики в поливном отделении установлены новые воздуховоды. Они, во-первых, плохо прочищены. Во-вторых, места соединения труб заделаны небрежно, отчего открыт широкий доступ пыли снаружи.

Уже давно известно, что чистота, абсолютная, идеальная чистота — одно из важнейших условий успешной работы фабрики и хорошего качества продукции. Поэтому совершенно непонятно, почему вопрос о чистоте воздуховодов упущен руководителями эмульсионно-поливного цеха и, в частности, начальником цеха тов. Головатенко.

Рабочие эмульсионно-поливного цеха расхаживают по цеху в грязных сапогах, некоторые из них без халатов.

Плохи дела с цеховой лабораторией. В прошлом году она называлась «баней» за свою сырость. Очевидно, и в этом году она сохранит это название, если не будут приняты меры. Сырость же образуется в связи с тем, что над лабораторией находится комната студения; трубы, которые там проходят, плохо изолированы, часто замерзают, и вода через плохо цементированный пол просачивается в лабораторию.