



Акт обследования памятника архитектуры «Межевой столб» на границе Переславского и Ростовского районов Ярославской области 28.07.2003 г.

Историческая справка

Памятник архитектуры XIX века — пограничный столб между Ярославской и Владимирской губерниями был установлен во исполнение указов от 23 февраля 1777 года о новом административном делении России и от 3 августа того же года об установлении внутренних границ между новыми административными округами.¹

С начала XIX века гербы губернских городов (впоследствии гербы губерний) были введены в ранг разделительных знаков и помещались на дорожных столбах на границах губерний.²

Для строительства пограничных столбов, как и других дорожных знаков, были разработаны образцовые проекты.³

В настоящее время пограничный столб находится на территории Ростовского МО Ярославской области и является единственным сохранившимся в центральной части России.

Описание объекта (выполнен обмер и фотофиксация)

Столб сложен из красного керамического полнотелого кирпича на известковом растворе. Размер кирпича 120 (110) × 65 (70—75) × 250 мм. Грани острые, ровные. Толщина горизонтальных швов 1,5 см, вертикальных 0,8—1 см.

Столб имеет квадратный в плане постамент со стороной 120 см. Выше обреза грани столба вертикальные на высоту 120 см. Далее кладка идёт с уклоном в 5° к вертикали в виде обелиска. Часть граней до верха столба (высотой 50 см) выполнена вертикально. Здесь размещены чугунные литые гербы Владимирской и Ярославской губерний (медведь и лев), увенчанные императорскими коронами. Размер квадратного поля герба 43 × 43 см, в нижней фигурной части помещено название губернии.

Столб ориентирован так, что его восточное ребро стоит на границе губерний. Гербы на северо-восточной и юго-западной гранях обращены, соответственно, в сторону Ярославской и Владимирской губерний.

Высота столба от уровня земли до верха граней 260—270 см (отметка земли по контуру столба различна).

Кладка оштукатурена цементно-песчаным раствором. Толщина слоя от 1,5 до 5 см. Поверхность штукатурки побелена известью. Гербы окрашены масляной краской. Сверху столб не имеет покрытия.

¹ Полное собрание Законов Российской империи. Собрание 1. С 1649 по 12 декабря 1825 года. — Т. XX. — №№ 14590, 14637.

² Полное собрание законов Российской империи. Собрание 1. С 1649 по 12 декабря 1825 года. — Т. 34. — № 27180.

Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. — Т. 25. — № 23851.

³ Ожегов, С. С. Типовое и повторное строительство в России в XVII—XIX веках / С. С. Ожегов. — М.: Стройиздат, 1984.

Штукатурка потрескалась, местами обвалилась вместе с кирпичом (до 20% поверхности).

Форма граней столба читается слабо. Побелка и покраска гербов нуждаются в обновлении. Гербы местами покрыты ржавчиной.

Заключение

Длительное время пограничный столб ремонтировался путём выравнивания поверхности кладки цементно-известковым раствором. Вследствие неблагоприятной работы кладки при температурно-влажностных деформациях кирпич сильно деформирован. Первоначальная геометрическая форма граней также нарушена при обмазке раствором.

Рекомендуется полная очистка поверхности от цементно-песчаной штукатурки, вычинка и закладка кирпича на сложном растворе с восстановлением первоначальной геометрической формы столба. Снаружи рекомендуется известковая обмазка. До производства работ необходимо провести архивный поиск и восстановить вид столба и форму завершения.

В качестве первоочередных мероприятий рекомендуется произвести консервацию столба, окраску гербов и побелку штукатурки.

Члены комиссии:

Е. К. Шадунц, инженер, специалист администрации Переславского МО

М. Акишина, фотограф

В. Разумовский, специалист администрации Переславского МО